Device for machining bores in a workpiece and a method for machining bores by employing such device

Publication number: DE19830903

Publication date:

2000-01-20

Inventor:

KURZ ARTUR (DE)

Applicant:

HELLER GEB GMBH MASCHF (DE)

Classification:

- international:

B23B29/02; B23B41/12; B23B29/00; B23B41/00;

(IPC1-7): B23B29/03; B23B35/00; B23B41/00;

B23Q17/20; B24B33/08

- european:

B23B29/02; B23B41/12

Application number: DE19981030903 19980710 Priority number(s): DE19981030903 19980710

Also published as:


EP0970770 (A1) US6287057 (B1)

EP0970770 (B1)

Report a data error here

Abstract not available for DE19830903 Abstract of corresponding document: **US6287057**

A device for machining bores in a workpiece has a tool with a base member and cutting blades mounted on the base member for machining coaxial bores in the workpiece. At least one guide bearing for supporting the tool is provided. The at least one guide bearing has a guide bearing axis coaxial to the workpiece axis. The tool and the at least one guide bearing are shaped such that the tool is guided and centered in the machining position of the tool by the at least one guide bearing and is insertable and removable in a radial offset position from the bores and the at least one guide bearing.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

DEUTSCHLAND



DEUTSCHES PATENT- UND **MARKENAMT**

Offenlegungsschrift DE 198 30 903 A 1

Aktenzeichen:

198 30 903.1

Anmeldetag: Offenlegungstag:

10. 7. 1998

20. 1.2000

(5) Int. Cl.⁷:

B 23 B 29/03

B 23 B 35/00 B 24 B 33/08 B 23 B 41/00 B 23 Q 17/20

(1) Anmelder:

Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH, 72622 Nürtingen, DE

Vertreter:

Jackisch-Kohl und Kollegen, 70469 Stuttgart

(12) Erfinder:

Kurz, Artur, 73240 Wendlingen, DE

Entgegenhaltungen:

DE 43 03 526 C2 DE 20 30 870 C3 DE 44 18 127 A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- Einrichtung sowie Verfahren zur Bearbeitung von Bohrungen in einem Werkstück unter Verwendung einer solchen Einrichtung
- Die Einrichtung besteht aus einem Führungslager und einem Werkzeug mit einem Grundkörper, der Schneiden zur Bearbeitung von Bohrungen in einem Werkzeug trägt, die koaxial zueinander angeordnet sind. Das Werkzeug wird zur Bohrungsbearbeitung axial in die Bohrungen eingeführt.

Um die Einrichtung und das Verfahren so auszubilden, daß das Werkzeug einfach in das Werkstück eingefahren werden kann, sind das Werkzeug- und Führungslager derart profiliert, daß sowohl eine Führung und Zentrierung während der Bearbeitung als auch ein störungsfreies, versetztes Ein- bzw. Ausfahren in die bzw. aus der Werkstückbohrung und das Führungslager möglich ist, wobei Bohrungsachse und Führungslagerachse dabei unverändert koaxial zueinander bleiben können. Das Werkzeug wird exzentrisch in die Bohrung eingeführt und exzentrisch durch einen Innenring eines Führungslagers geschoben. Das Werkzeug wird so in bezug auf den Innenring ausgerichtet, daß die Schneiden und die Auflagen, in Achsrichtung des Innenringes gesehen, in Höhe der Vertiefungen des Innnenringes liegen.

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 sowie ein Verfahren zur Bearbeitung von Bohrungen in einem Werkstück unter Verwendung einer solchen Einrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruches 27.

Es ist bekannt, mit Werkzeugen axial mit Abstand hintereinander angeordnete Bohrungen in einem Werkstück spanabhebend zu bearbeiten. Da die Bohrungen oft gleichen 10 Durchmesser aufweisen, koaxial zueinander angeordnet und die Werkzeugschneiden fest eingestellt sind, ist das Einführen des Werkzeuges in die Bohrungen aufwendig und schwierig.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die gattungsgemäße Einrichtung und das gattungsgemäße Verfahren so auszubilden, daß das Werkzeug zur Bearbeitung der Bohrungen bei einfacher konstruktiver Gestaltung einfach in das Werkstück eingefahren werden kann und die Bohrungen in ziehendem Schnitt und damit ohne Rückzugsriefen bei unveränderlich fester räumlicher Zuordnung von Werkstück und Führungslager bearbeitet werden können.

Diese Aufgabe wird bei der gattungsgemäßen Einrichtung erfindungsgemäß mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruches 1 und beim gattungsgemäßen Verfahren 25 erfindungsgemäß mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruches 27 gelöst.

Das erfindungsgemäße Werkzeug wird im Führungslager geführt und zentriert. Die für die Bearbeitung der Bohrung vorgesehenen Schneiden liegen in Höhe der Profilierungen 30 des Führungslagers, so daß die Schneiden nicht mit dem Führungslager in Berührung kommen. Das Werkzeug wird beim erfindungsgemäßen Verfahren exzentrisch in die Bohrungen und durch den Innenring des Führungslagers geschoben. Infolge der Profilierungen des Werkzeuges und/oder 35 des Führungslagers kommt es bei diesem Einfahrvorgang nicht zu einer Kollision der Schneiden mit dem Innenring des Führungslagers oder den vorbearbeiteten Bohrungsabschnitten. Da die Bohrungsachse und die Führungslagerachse unverändert koaxial zueinander bleiben, ergibt sich 40 eine einfache konstruktive Gestaltung der erfindungsgemäßen Einrichtung.

Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den weiteren Ansprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen.

Die Erfindung wird anhand einiger in den Zeichnungen dargestellter Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 teilweise in Ansicht und teilweise im Schnitt ein als Bohrstange ausgebildetes Werkzeug einer erfindungsgemä- 50 ßen Einrichtung, das in ein zu bearbeitendes Werkstück eingefahren ist und in bezug auf Führungslager bzw. zu bearbeitende Werkstückbohrungen exzentrisch angeordnet ist,

Fig. 2 einen Teil des Werkzeuges gemäß Fig. 1 in vergrößerter Darstellung,

Fig. 3 in vergrößerter Darstellung einen Schnitt längs der Linie III-III in Fig. 1,

Fig. 4 eine Ansicht in Richtung der Linie IV-IV in Fig. 1, Fig. 5 in einer Darstellung entsprechend Fig. 1 das Werkzeug in einer axial verstellten Lage während der Bearbeitung des Werkstückes,

Fig. 6 in vergrößerter Darstellung einen Ausschnitt des Werkzeuges gemäß Fig. 5,

Fig. 7 in vergrößerter Darstellung einen Schnitt durch das Werkzeug, das in bezug auf die Stellung gemäß Fig. 3 um 65 seine Achse gedreht worden ist,

Fig. 8 das Werkzeug am Ende der Werkstückbearbeitung, Fig. 9 in vergrößerter Darstellung einen Ausschnitt des

Werkzeuges gemäß Fig. 8,

Fig. 10 in einer Darstellung entsprechend Fig. 1 eine zweite Ausführungsform eines Werkzeuges,

Fig. 11 in einer Darstellung entsprechend Fig. 1 eine wei-5 tere Ausführungsform eines Werkzeuges,

Fig. 12 in einer Darstellung entsprechend Fig. 1 eine weitere Ausführungsform eines Werkzeuges,

Fig. 13 bis Fig. 16 jeweils im Radialschnitt unterschiedliche Stellungen des Werkzeuges gemäß Fig. 12.

Mit dem im folgenden beschriebenen Werkzeug werden mehrere Bohrungen in einem Werkstück gleichzeitig bearbeitet. Das Werkzeug hat einen Grundkörper 1, der über seine Länge verteilt angeordnete Schneiden 2 bis 5 trägt. Mit ihnen werden koaxial zueinander liegende Bohrungen 6 bis 9 in einem Werkstück 10 gleichzeitig bearbeitet. Die Bohrungen 6 bis 9 sind in Stegen 11 bis 14 des Werkstückes 10 vorgesehen, die mit Abstand voneinander liegen. Außerhalb des Werkstückes 10 sind mit Abstand von den endseitigen Stegen 11 und 14 Führungslager 15, 16 für das Werkzeug vorgesehen.

Der Grundkörper 1 des Werkzeug es ist zylindrisch ausgebildet und wird über einen Spannkegel 17 oder sonstigen Verbindungselementen mit einer (nicht dargestellten) Arbeitsspindel in bekannter Weise drehfest verbunden. Mit der Arbeitsspindel wird das Werkzeug zur Bearbeitung der Bohrungen 6 bis 9 um seine Achse rotierend angetrieben.

Das Werkzeug weist zusätzlich zu den Schneiden 2 bis 5 Auflageleisten 19, 20 auf, mit denen das Werkzeug während der Bearbeitung des Werkstückes 10 durch die Schneiden 2 bis 5 in den Führungslagern 15, 16 abgestützt wird. Die Auflageleisten 19, 20 sind dementsprechend so lang, daß die Abstützung in den Führungslagern 15, 16 während der Bearbeitung sämtlicher Bohrungen 6 bis 9 des Werkstückes 10 gewährleistet ist. Da zwei Führungslager 15, 16 vorgesehen sind, weist der Grundkörper 1 im Bereich jedes Führungslagers entsprechende Auflageleisten 19, 20 auf.

Die beiden Führungslager 15, 16 sind gleich ausgebildet. Aus diesem Grunde wird anhand von Fig. 3 nur das Führungslager 16 näher beschrieben. Das Führungslager hat einen Außenring 21, in dem über (nicht dargestellte) Wälzkörper ein Innenring 22 drehbar ist. Die Innenwandung des Innenringes 22 weist verschiedene Taschen 23 bis 26 auf, die sich über die axiale Länge des Innenringes 22 erstrecken. Die Taschen werden durch über die Länge des Innenringes 45 22 sich erstreckende Stege 27 bis 30 voneinander getrennt. Die Stirnseiten 31 bis 34 der Stege 27 bis 30 liegen auf einem gemeinsamen Zylindermantel mit der Achse 35. Die Tasche 23 erstreckt sich über einen Winkelbereich von etwa 55°. Die benachbarte Tasche 24 ist wesentlich breiter und erstreckt sich über einen Winkelbereich von etwa 90°. Für die Tasche 25 ist ein Winkelbereich von etwa 90° und für die Tasche 26 ein Winkelbereich von etwa 20° vorgesehen. Die Stirnseiten 31 bis 33 der Stege 27 bis 29 erstrecken sich jeweils über einen Winkelbereich von etwa 30°, während die 55 Stirnseite 34 des Steges 30 eine Winkelbreite von etwa 15° hat.

Die Taschen 23 bis 26 sind vorgesehen, damit das Werkzeug mit seinem Grundkörper 1 und den darauf befindlichen Schneiden 2 bis 5 und den Auflageleisten 19, 20 mit radialem Versatz durch die Führungslager 15, 16 gefahren werden kann. Der Grundkörper 1 ist in bezug auf den Innenring 22 der Führungslager 15, 16 entsprechend ausgerichtet.

Fig. 3 zeigt die Stellung des Innenringes 22 sowie des Grundkörpers 1, wenn das Werkzeug in die beiden Führungslager 15, 16 eingefahren wird. Der Grundkörper 1 ist in bezug auf die Innenringe 22 der Führungslager 15, 16 radial versetzt, so daß die Achse 36 des Grundkörpers 1 einen Versatz in bezug auf die Λchse 35 des Innenringes 22 auf-

4

weist. Die Auflageleiste 19 des Grundkörpers 1 greift beim Einfahren in die Führungslager 15, 16 in die Tasche 25 des Innenringes 22 ein. Die Schneiden 2 bis 5 liegen in Höhe der Tasche 23 der beiden Führungslager 15, 16. Abgesehen von der Auflageleiste 19 liegt der Grundkörper 1, in Axialrichtung gesehen, innerhalb des von den Stirnseiten 31 bis 34 der Stege 27 bis 30 bestimmten Zylindermantels. In dieser Stellung des Innenringes 22 und des Werkzeuges kann der Grundkörper 1 ohne Gefahr einer Kollision mit den Innenringen 22 von einer Seite des Werkstückes 10 aus durch die 10 zu bearbeitenden Bohrungen 6 bis 9 und die beiden Führungslager 15, 16 eingeschoben werden.

Der Grundkörper 1 ist außerdem mit einem Mitnehmer 37 versehen (Fig. 3), der radial über den Grundkörper 1 des Werkzeuges ragt und sich vorteilhaft gleich weit axial er- 15 streckt wie die Auflagen 19, 20. Beim Einfahren des Grundkörpers 1 in die Innenringe 22 der Führungslager 15, 16 gelangt der Mitnehmer 37 ebenfalls in den Bereich der Tasche 23, in die auch die Schneiden beim Einfahren des Werkzeuges eingreifen. In dieser Einfahrlage haben, wie sich aus 20 Fig. 3 ergibt, die Schneiden 2 bis 5 und der Mitnehmer 37 radialen Abstand vom Boden der Tasche 23. Das Werkzeug wird so weit eingefahren, bis die Auflageleisten 19, 20 und die Mitnehmer 37 außerhalb der Führungslager 15, 16 liegen (Fig. 1). Sobald diese in Fig. 1 dargestellte Einfahrlage 25 des Werkzeuges erreicht ist, wird das Werkzeug geringfügig radial so weit versetzt, daß die Werkzeugachse 36 mit der Achse 35 des Innenringes 22 der Führungslager 15, 16 zusammenfällt (Fig. 5). In dieser Stellung hat der Grundkörper 1 des Werkzeuges Abstand vom Innenring 22. Der radiale 30 Versatz ist kleiner als der Abstand, den die Schneiden 2 bis 5 und die Mitnehmer 37 vom Boden der Tasche 23 haben, so daß bei diesem radialen Versatz eine Beschädigung dieser Teile ausgeschlossen ist.

Anschließend wird das Werkzeug um seine Achse 36 so 35 weit gedreht, bis der Mitnehmer 37 in Höhe der Tasche 26 liegt (Fig. 7), in Achsrichtung des Innenringes 22 gesehen. Bei diesem Drehvorgang und anschließendem Zurückfahren des Werkzeuges bzw. des Grundkörpers 1 gelangen die Auflageleisten 19, 20 auf die Stirnseiten 31 bis 34 der Stege 27 40 bis 30. Die Auflageleisten 20 erstrecken sich über einen größeren Winkelbereich als die Auflageleisten 19. Die Auflageleisten 19, 20 haben jeweils eine Auflageseite, die entsprechend den Stirnseiten 31 bis 34 der Stege 27 bis 29 gekrümmt ist. In der in Fig. 7 dargestellten Lage des Grund- 45 körpers 1 wird das Werkzeug axial zurückgefahren, wobei die Schneiden 2 bis 5 die Bohrungen 6 bis 9 des Werkstükkes 10 vorzugsweise in ziehendem Schnitt bearbeiten. Die Mitnehmer 37 greifen formschlüssig in die Taschen 26 der Innenringe 22 der beiden Führungslager 15, 16 ein. Dadurch 50 werden die Innenringe 22 vom rotierenden Werkzeug drehend mitgenommen.

Wie sich aus Fig. 4 ergibt, sind die Werkstückbohrungen 6 bis 9 im Durchmesser größer als der größte Außendurchmesser des Werkzeuges 1. Dadurch kann das Werkzeug mit 55 seinem Grundkörper 1 problemlos durch die Bohrungen 6 bis 9 des Werkstückes 10 eingefahren werden, auch wenn es den radialen Versatz in bezug auf die Innenringe 22 der Führungslager 15, 16 hat. Die Innenringe 22 liegen hierbei koaxial zur Achse 38 der Bohrungen 6 bis 9.

Sobald das Werkzeug in das Werkstück 10 eingefahren ist (Fig. 1), wird es in der beschriebenen Weise radial versetzt, so daß seine Achse 36 mit der Achse 38 der Bohrungen 6 bis 9 zusammenfällt. Der radiale Versatz des Werkzeug es kann über die Antriebsspindel der Maschine gesteuert erfolgen. 65 Es ist aber auch möglich, eine Verstelleinrichtung zu verwenden, wie sie in der deutschen Patentanmeldung 197 20 823.1 erläutert ist.

Die Zentrierung des Grundkörpers 1 erfolgt in den Innenringen 22 der Führungslager 15, 16. Das Werkzeug wird rotierend angetrieben und axial verschoben. Dabei bearbeiten die Schneiden 2 bis 5 die Bohrungen 6 bis 9. Fig. 5 zeigt das Werkzeug in einer Lage, in der die Schneiden 2 bis 5 unmittelbar vor den zu bearbeitenden Bohrungen 6 bis 9 liegen. Wie Fig. 7 zeigt, befinden sich die Schneiden 2 bis 5, in Achsrichtung des Innenringes 22 gesehen, in Höhe der Tasche 23 des Innenringes 22 benachbart zu einer Seitenwand der Tasche 23. Das Werkzeug läßt sich zuverlässig im Führungslager 15, 16 axial verschieben, ohne daß die Schneiden 2 bis 5 mit dem Innenring 22 der Führungslager 15, 16 in Berührung kommen. Fig. 8 zeigt die Stellung, die das Werkzeug einnimmt, nachdem sämtliche Bohrungen 6 bis 9 des Werkstückes 10 durch die Schneiden 2 bis 5 gleichzeitig bearbeitet worden sind. Nunmehr befinden sich die Schneiden 2 innerhalb des Innenringes 22 des Führungslagers 15, während die Schneiden 6 im Bereich zwischen den beiden Stegen 13 und 14 des Werkstückes 10 liegen. In diesem Falle liegen die Schneiden 2 im Bereich der Tasche 23 des Innenringes 22 des Führungslagers 15 (Fig. 9). In dieser Lage befinden sich die Auflageleisten 19, 20 im Bereich außerhalb der Führungslager 15, 16. Damit liegen auch die über diese Auflageleisten vorstehenden Mitnehmer 37 im Bereich außerhalb der beiden Führungslager 15 und 16.

Fig. 10 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei dem zur Zentrierung und Abstützung des Werkzeuges 1 nur das im Bereich außerhalb des zu bearbeitenden Werkstückes 10 befindliche Führungslager 16 vorgesehen ist. Es ist gleich ausgebildet wie das Führungslager der vorigen Ausführungsform. Da nur das Führungslager 16 vorgesehen ist, hat der Grundkörper 1 lediglich die an seinem freien Ende angeordneten Auflageleisten 19, 20.

Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 11 befindet sich das einzige Führungslager 16 im Bereich zwischen den Stegen 13 und 14 des Werkstückes 10. Im übrigen ist dieses Führungslager 16 gleich ausgebildet wie bei den vorigen Ausführungsbeispielen. Das Werkzeug 1 wird, wie dies anhand der Fig. 1 bis 9 erläutert worden ist, zunächst exzentrisch durch die zu bearbeitenden Bohrungen 6 bis 9 des Werkstückes und durch den Innenring 22 des Führungslagers 16 geschoben. Der Grundkörper 1 ist hierbei so in bezug auf das Führungslager ausgerichtet, daß die Auflageleisten 19, 20 und die Schneiden 2 bis 5, in Achsrichtung des Werkzeug es gesehen, innerhalb der Taschen 23 und 25 (Fig. 3) des Innenringes 22 des Führungslagers 16 liegen. Da die Bohrungen 6 bis 9 einen Durchmesser haben, der größer ist als der größte wirksame Außendurchmesser des Werkzeug es (Fig. 4), kommen weder die Schneiden 2 bis 5 noch die Auflageleisten 19, 20 noch der Mitnehmer 37 mit der Bohrungswandung in Berührung. Das Werkzeug wird entsprechend den vorherigen Ausführungsbeispielen so weit axial eingeschoben, bis die Auflageleisten 19, 20 außerhalb des Führungslagers 16 liegen. Dann wird das Werkzeug in der beschriebenen Weise um seine Achse so weit gedreht, bis der Mitnehmer 37 in Höhe der Tasche 26 (Fig. 3) des Innenringes 22 des Führungslagers 16 liegt. Anschließend wird das Werkzeug in der beschriebenen Weise radial versetzt, so daß seine Achse mit der Achse des Innenringes 22 zusammenfällt. 60 Nunmehr kann das Werkzeug, wie anhand der vorigen Ausführungsformen beschrieben, axial zurückgefahren werden. Der Mitnehmer 37 greift hierbei in die Tasche 26 ein, wodurch eine drehfeste Verbindung zwischen dem Grundkörper 1 des Werkzeug es und dem Innenring 22 des Außenlagers 16 hergestellt wird.

Die Fig. 12 bis 16 zeigen ein Werkzeug, das zusätzlich zu den Schneiden 2 bis 5 Honleisten 18 aufweist, die, wie die Fig. 13 bis 16 zeigen, über den Umfang des Grundkörpers 1

verteilt angeordnet sind. Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind jeweils drei Honleisten 18 zu einer Gruppe zusammengefaßt. Über den Umfang des Grundkörpers 1 sind drei solcher Gruppen gleichmäßig verteilt angeordnet. Die Honleisten 18 werden in bekannter Weise radial ein- und ausgefahren. Da die entsprechenden Stelleinrichtungen bei Honwerkzeugen bekannt sind, sind sie in den Zeichnungen nicht dargestellt und werden auch nicht näher beschrieben. Die Honleisten 18 sind am freien Ende des Grundkörpers 1 des Werkzeug es vorgesehen. Der Mitnehmer 37 liegt zwischen 10 zwei benachbarten Honleistengruppen und ist im dargestellten Ausführungsbeispiel annähernd doppelt so lang wie die Honleisten 18. Sie können auch in einem Werkzeugträgerkörper angeordnet sein, der mit dem Grundkörper 1 über eines der bekannten Schnellspannsysteme lösbar verbunden. 15 ist.

Im Unterschied zu den vorigen Ausführungsbeispielen ist der Grundkörper 1 an seinem freien Ende mit drei radial vorstehenden Auflageleisten 19, 20 versehen, die über den Umfang des Grundkörpers gleichmäßig verteilt angeordnet 20 und gleich lang sind. Über eine dieser Auflageleisten 19 steht der Mitnehmer 37 radial vor.

Beim Einfahren des Werkzeuges in das Werkstück 10 und in das Führungslager 16 sind die Honleisten 18 radial zurückgefahren, so daß sie nicht über den Grundkörper 1 des Werkzeuges vorstehen. Der Innenring 22 des Führungslagers 16 ist gleich ausgebildet wie bei den vorigen Ausführungsbeispielen und hat die Taschen 23 bis 26, die durch die Stege 27 bis 30 voneinander getrennt sind. Fig. 13 zeigt die Lage des Werkzeuges 1 beim Einfahren in die Bohrungen 5 30 und 6 sowie in das Führungslager 16. Das Werkzeug nimmt eine solche Lage ein, daß die Auflageleisten 19, 20 und der Mitnehmer 37 in Höhe der Taschen 23, 24, 25 des Innenringes 22 des Führungslagers 16 liegen, in Achsrichtung gesehen. Dadurch läßt sich das Werkzeug mühelos durch das 35 Führungslager 16 bewegen, ohne daß die Schneiden 2 bis 5, die Auflageleisten 19, 20 und der Mitnehmer 37 mit dem Innenring 22 kollidieren. In dieser Lage ist die Achse 36 des Grundkörpers 1 gegenüber der Achse 35 des Innenringes 22 vollständig in das Werkstück 10 eingefahren ist, wird durch Radialverstellen des Werkzeuges dessen Achse 36 mit der Achse 35 des Innenringes zur Deckung gebracht (Fig. 14). Bei diesem radialen Versatz befindet sich der Mitnehmer 37, wie dies anhand der vorigen Ausführungsbeispiele beschrie- 45 ben ist, noch außerhalb des Führungslagers 16. Anschließend wird das Werkzeug 1 um seine Achse so weit gedreht, daß der Mitnehmer 37 in Höhe der Tasche 26 liegt (Fig. 15). In dieser Stellung kann nunmehr das Werkzeug 1 axial verfahren werden, wobei der Mitnehmer 37 in die Tasche 26 50 eingreift und auf diese Weise eine drehfeste Verbindung zum Innenring 22 des Außenlagers 16 herstellt. Durch weiteres Axialverfahren des Werkzeuges 1 werden mit den Schneiden 2 bis 5 die Bohrungen 6 bis 9 des Werkstückes 10 spanabhebend bearbeitet. Während dieser Bearbeitung sind 55 die Honleisten 18 radial zurückgezogen (Fig. 15).

Nach Beendigung der spanabhebenden Bearbeitung durch die Schneiden 2 bis 5 werden die Honleisten 18 in bekannter Weise radial ausgefahren (Fig. 16). Das Werkzeug 1 kann nunmehr axial verfahren werden, wobei die Honleisten 60 18 die zuvor mit den Schneiden 2 bis 5 bearbeiteten Bohrungen 6 bis 9 honen. Da sich die Honleisten 18, in Achsrichtung gesehen, in Höhe der Taschen 23 bis 25 besinden (Fig. 16) und sie, in Achsrichtung gesehen, Abstand vom Boden der Taschen haben, kann das Werkzeug mit den ausgefahre- 65 nen Honleisten 18 durch den Innenring 22 des Führungslagers 16 verfahren werden.

Das Führungslager 16 befindet sich im Bereich zwischen

den Stegen 13 und 14 des Werkstückes 10 (Fig. 12). Zur Abstützung und Zentrierung des Werkstückes 1 kann aber auch eine Anordnung des oder der Führungslager entsprechend den Fig. 1 bis 10 vorgesehen sein. Das Werkzeug 1 liegt so-5 wohl bei der Bearbeitung des Werkstückes 10 durch die Schneiden 2 bis 5 als auch durch die Honleisten 18 mit den Auflageleisten 19, 20 auf den Stirnseiten der Stege 27 bis 30 flächig auf (Fig. 15 und 16). Mit dem Werkzeug gemäß den Fig. 12 bis 16 kann in einem Durchgang das Werkstück 10 spanabhebend bearbeitet und gehont werden.

Der Grundkörper 1 trägt ein Mcßwerkzeug 39 (Fig. 12), dessen Abstand von der Achse 36 des Grundkörpers 1 geringfügig kleiner ist als der Radius des von der Fertigschneide beschriebenen Flugkreises. Das Meßwerkzeug 39 ist nach Art eines Rückschlagventiles ausgebildet, das an eine Druckluftzuführung 40 angeschlossen ist, die innerhalb des Grundkörpers 1 verläuft. Die Druckluftzuführung 40 ist an eine Druckluftquelle angeschlossen, die bei Bearbeitungsmaschinen zur Verfügung steht. Das Meßwerkzeug 39 hat eine kalottenförmige Stirnseite.

Nach der Fertigbearbeitung der Bohrungen 5 und 6 wird die Spindel gestoppt und axial verschoben. Hierbei wird das Meßwerkzeug 39 durch die verschiedenen Bohrungen 6 bis 9 hindurchgeführt. Sind die Schneiden 2 bis 5 während der Bearbeitung der Bohrungen 5 und 6 in Ordnung gewesen, haben die Bohrungen den gewünschten Durchmesser, so daß eine Berührung zwischen dem Meßwerkzeug 39 und der Bohrungswandung nicht stattfindet. Der eingestellte Druck in der Druckluftzuführung 40 bleibt unverändert. War eine der Schneiden 2 bis 5 beschädigt, zum Beispiel ausgebrochen, hat die von dieser Schneide bearbeitete Bohrung im Bearbeitungsbereich dieser Schneide einen zu kleinen Durchmesser. Dadurch kommt es beim Verfahren des Werkzeuges zu einer Berührung zwischen dieser Bohrungswandung und dem Meßwerkzeug 39. Dabei wird das Meßwerkzeug 39 nach unten gedrückt und auf diese Weise die Druckluftzuführung 40 geöffnet. Die kalottenförmige Ausbildung der Stirnseite des Meßwerkzeuges 39 erleichtert in einem solchen Fall das Verschieben des Werkzeuges 10 und des des Führungslagers 16 radial versetzt. Sobald das Werkzeug 40 Meßwerkzeuges 39. Aufgrund der geöffneten Druckluftzuführung 40 fällt der Druck in der Druckluftzuführung ab. Der Druckabfall kann von einem Druckschalter festgestellt werden. Gleichzeitig wird der axiale Weg des Grundkörpers 1 überwacht, so daß durch Abfragen des Druckschalters festgestellt werden kann, bei welchem Axialweg des Werkzeuges der Druckabfall erfolgt ist. Dadurch läßt sich einfach feststellen, an welcher Bohrung des Werkstückes 10 eine Nachbearbeitung vor dem Honen erforderlich ist,

Das Meßwerkzeug 39 kann auch bei den zuvor beschriebenen Werkzeugen vorgesehen werden, die nicht mit Honleisten versehen sind. Das Meßwerkzeug 39 arbeitet nach Art einer Lehre, mit der einfach und dennoch zuverlässig die von den Schneiden 2 bis 5 bearbeiteten Bohrungen 6 bis 9 überprüft werden können.

Anstelle des Meßwerkzeuges 39 kann auch ein Meßwerkzeug eingesetzt werden, welches das Istmaß der jeweiligen Bohrung mißt. Dieser Istwert kann mit dem Sollwert verglichen werden. Es können auch noch andere, an sich bekannte Meßwerkzeuge für diesen Fall eingesetzt werden. Inshesondere können sämtliche bei von Meßdornen her bekannte Meßsysteme verwendet werden. Eine Verschleißkompensation der Schneiden 2 bis 5 kann entsprechend den gemessenen Werten erfolgen, wie dies beispielsweise in der deutschen Patentanmeldung 197 17 835.9 beschrieben ist.

Da die Honleisten 18 lediglich im Bereich der Taschen 23 bis 25 des Innenringes 22 vorgesehen sind, kann ein solches Honwerkzeug in Verbindung mit einem solchen Führungslager 16 eingesetzt werden. Ein Umspannen auf eine zweite

50

Vorrichtung oder eine zweite Maschine für den Honvorgang ist nicht erforderlich.

Mit den beschriebenen Werkzeugen ist es möglich, eine ziehende Bearbeitung vorzunehmen und damit Rückzugsriefen am Werkstück 10 zu vermeiden. Mit dem Werkzeug 5 können sehr hohe Bearbeitungsgenauigkeiten erzielt werden, insbesondere im Hinblick auf die Koaxialität der Bohrungen 6 bis 9. Mit den beschriebenen Werkzeugen werden äußerst geringe Lage- und/oder Formabweichungen der einzelnen Bohrungen 6 bis 9 erreicht. Die Schneiden 2 bis 5 10 und die Auflageleisten 19, 20 sowie die Mitnehmer 37 sind unbewegliche Teile, so daß für sie ein aufwendiger Verstellmechanismus nicht erforderlich ist. Die Taschen 23 bis 26 im Innenring 22 der Führungslager 15, 16 gewährleisten, daß trotz der starren Anordnung dieser Bauteile das Werk- 15 zeug mit den Schneiden, den Auflageleisten und den Mitnehmern durch die Führungslager gefahren werden kann. Aufgrund des Fehlens beweglicher Elemente am Werkzeug in der rauhen Umgebung bei der Bearbeitung bzw. Zerspanung wird eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit und Be- 20 triebssicherheit erreicht.

Patentansprüche

- 1. Einrichtung, bestehend aus wenigstens einem Führungslager und einem Werkzeug mit einem Grundkörper, der Schneiden zur Bearbeitung von Bohrungen in
 einem Werkstück trägt die koaxial zueinander angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daß Werkzeug und
 Führungslager (15, 16) derart profiliert sind, daß sowohl eine Führung und Zentrierung während der Bearbeitung als auch ein störungsfreies, versetztes Einbzw. Ausfahren in die bzw. aus der Werkstückbohrung
 (6 bis 9) und das Führungslager (15, 16) möglich ist,
 wobei Bohrungsachse (38) und Führungslagerachse 35
 (35) dabei unverändert koaxial zueinander bleiben können.
- 2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Werkzeug mindestens eine radial vorstehende Auflage (19, 20) hat, deren Länge so gewählt 40 ist, daß das Werkzeug über seinen maximalen Verfahrweg bei der Werkstückbearbeitung im Führungslager (15, 16) abgestützt ist.
- 3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Werkzeug über die Auflage (19, 45 20) im Führungslager (15, 16) zentriert ist.
- 4. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß am Grundkörper (1) über den Umfang verteilt angeordnete Auflagen (19, 20) vorgesehen sind.
- 5. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Auflagen (19, 20; 27 bis 30) am Werkzeug bzw. am Führungslager (15, 16) leistenförmig ausgebildet sind.
- 6. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da- 55 durch gekennzeichnet, daß der Grundkörper (1) mindestens einen Mitnehmer (37) aufweist, mit dem er drehfest mit einem Innenring (22) des Führungslagers (15, 16) verbindbar ist.
- 7. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 60 zeichnet, daß der Mitnehmer (37) radial über die Auflage (19, 20) vorsteht.
- 8. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Werkzeug außer den Schneiden (2 bis 5) zusätzlich mit Honleisten (18) ver- 65 sehen ist.
- 9. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Honleisten (18) am freien Ende des

Grundkörpers (1) vorgesehen sind.

- 10. Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Honleisten (18) in einem Werkzeugträgerkörper angeordnet sind, der mit dem Grundkörper (1) über eines der bekannten Schnellspannsysteme lösbar verbunden ist.
- 11. Einrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß eine Stelleinrichtung für die Honleisten (18) im Grundkörper (1) untergebracht ist.
- 12. Einrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Honleisten (18) gruppenweise angeordnet sind.
- 13. Einrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen wenigstens zwei Gruppen von Honleisten (18) die Auflage (19, 20) angeordnet ist.
- 14. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß das Führungslager (15, 16) einen Innenring (22) aufweist, der in seiner Innenwandung wenigstens eine taschenförmige Vertiefung (23 bis 25) und im Bereich außerhalb der Vertiefung (23 bis 25) wenigstens eine Erhöhung (27 bis 30) aufweist.
- 15. Einrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Tiefe der Vertiefung (23 bis 25) größer ist als der radiale Überstand der Schneiden (2 bis 5) und der ausgefahrenen Honleisten (18) in der Bearbeitungsstellung des Werkzeuges.
- 16. Einrichtung nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Innenring (22) in seiner Innenwandung wenigstens eine weitere Vertiefung (26) aufweist, in die der Mitnehmer (37) des Grundkörpers (1) in der Bearbeitungsstellung des Werkzeuges formschlüssig eingreift.
- 17. Einrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß das Werkzeug in der Bearbeitungsstellung mit seiner Auflage (19, 20) auf der Erhöhung (27 bis 30) des Innenringes (22) aufliegt.
- 18. Einrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß der Innenring (22) über seinen Umfang verteilt mehrere Vertiefungen (23 bis 25) aufweist.
- 19. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß das Werkzeug mit mindestens einem Meßelement (39) zur Prüfung des Durchmessers der Bohrungen (6 bis 9) versehen ist.
- 20. Einrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß das Meßelement (39) nahe dem freien Ende des Grundkörpers (1) vorgesehen ist.
- 21. Einrichtung nach Anspruch 19 oder 20, dadurch gekennzeichnet, daß das Meßelement (39). Teil eines Rückschlagventiles ist.
- 22. Einrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß das Meßelement (39) über den Grundkörper (1) radial vorsteht und kalottenförmig ausgebildet ist.
- 23. Einrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß das Meßelement (39) an eine Druckleitung (40) angeschlossen ist.
- 24. Einrichtung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß die Druckleitung (40) durch den Grundkörper (1) verläuft.
- 25. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß außer den Bohrungsdurchmessern auch Planflächen bearbeitet werden können.
- 26. Einrichtung nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daß dieselbe Stelleinrichtung für die Planflä-

chenbearbeitung und die Aussteuerung der Honleisten (18) verwendet wird.

27. Verfahren zur Bearbeitung von Bohrungen in einem Werkstück unter Verwendung einer Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 26, bei dem das Werkzeug axial in die Bohrungen eingeführt und anschließend mit den Schneiden des rotierenden Werkzeuges die Bohrungen bearbeitet werden, dadurch gekennzeichnet, daß das Werkzeug exzentrisch in die Bohrungen (6 bis 9) eingeführt und exzentrisch durch einen Innenring (22) wenigstens eines Führungslagers (15, 16) geschoben wird, und daß das Werkzeug so in bezug auf den Innenring (22) ausgerichtet wird, daß die Schneiden (2 bis 5) und die Auflagen (19, 20), in Achsrichtung des Innenringes (22) gesehen, in Höhe der Vertiefungen (23 bis 25) des Innenringes (22) liegen.

28. Verfahren nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß das Werkzeug so weit durch den Innenring (22) geschoben wird, daß die Auflage (19, 20) außerhalb des Innenringes (22) liegt.

29. Verfahren nach Anspruch 27 oder 28, dadurch gekennzeichnet, daß das Werkzeug nach dem Durchfahren des Innenringes (22) so weit um seine Achse (36) gedreht wird, daß seine Auflage (19, 20) auf der Erhöhung (27, 30) des Innenringes (20) aufliegt und die 25 Schneiden (2 bis 5), in Λchsrichtung gesehen, weiterhin in Höhe der Vertiefung (23 bis 25) liegen.

30. Verfahren nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daß das Werkzeug vor oder nach oder gleichzeitig mit dem Drehen radial so weit verstellt wird, daß 30 seine Achse (36) mit der Achse (35, 38) des Innenringes (22) des Führungslagers (15, 16) und der Werkstückbohrung (6 bis 9) zusammenfällt.

31. Verfahren nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, daß der Mitnehmer (27), in Achsrichtung ge- 35 sehen, in Höhe der weiteren Vertiefung (26) des Innenringes (22) liegt.

32. Verfahren nach einem der Ansprüche 29 bis 32, dadurch gekennzeichnet, daß über den Mitnehmer (27) der Innenring (22) des Führungslagers (15, 16) drehend 40 mitgenommen wird.

33. Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 32, dadurch gekennzeichnet, daß die Bohrungen (6 bis 9) nach der spanabhebenden Bearbeitung gehont werden. 34. Verfahren nach Anspruch 33, dadurch gekenn-45 zeichnet, daß der Honvorgang ohne Werkzeugwechsel und Umspannen des Werkstückes (10) vorgenommen wird.


35. Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 34, dadurch gekennzeichnet, daß die Bearbeitung der Bohrungen (6 bis 9) ziehend vorgenommen wird.


36. Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 35, dadurch gekennzeichnet, daß der Durchmesser der vorbearbeiteten Bohrungen (6 bis 9), der mit den Schneiden (2 bis 5) bearbeiteten Bohrungen (6 bis 9) und der 55 mit den Honleisten (18) gehonten Bohrungen (6 bis 9) mittels des Meßelementes (39) geprüft werden kann.


37. Verfahren nach Anspruch 36, dadurch gekennzeichnet, daß die Prüfung vor dem Honen vorgenommen wird.

Hierzu 13 Seite(n) Zeichnungen


- Leerseite -

























Fig. 7

















Abstract


DE 4008350 A UPAB: 19930928

A tool with shank, for internally and/or externally machining surfaces, particularly those of cylinders, has at least one cut step and one locking shaft further from the cutter head. The tool has an internal shoulder against which a cylindrical tie rod rests; this rod extends through the complete tool and is at least partly guided radically; this system enables at least one part of a cutting step to be positioned radially and locked against an end face of a cutter holder.

The example shown is a modular multi-stage fine boring tool which has three parts viz. a shank tool (4), holder (6) for a cutter, and a cutter head (8). The head (8) has three axially staggered cutting steps (81,82,83). The one (83) nearest to the cutter holder (6) can be used for machining externally cylindrical surfaces. The other steps (81,82) are for internal machining e.g. fine boring, countersinking or are frictional tools, and they can machine various dias. The steps (82,83) are

Accession Number

1991-282380 [39] WPINDEX



仓仓仓